

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	舟山市恒泰漆业有限责任公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC241246
用人单位名称	舟山市恒泰漆业有限责任公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	舟山市岱山县东沙镇兴业路1号	联系人	余麟逸
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	孟雷风	项目审核人	吕烽
项目负责人	杜振旭	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	陈晓雷, 章瑾娜		
调查时间	2024-09-24	用人单位陪同人	於国平
检查范围	厂区、实验室、球磨车间、球磨车间-生产车间(甲类)-甲类车间、生产车间(甲类)、甲类车间		
存在的职业病危害因素	乙二胺, 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 正丁醇, 游离二氧化硅, 溶剂汽油, 滑石粉尘(游离SiO ₂ 含量<10%)(呼尘), 滑石粉尘(游离SiO ₂ 含量<10%)(总尘), 甲苯, 苯		
采样、检测人员	柳向东, 曾杰, 孙健超, 杜振旭		
采样、检测时间	2024-09-30	用人单位陪同人	於国平

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 17 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 13 个点、个体 8 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 10 月 21 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



灌装岗位安全风险告知卡			安全警示			
甲类车间二期	管控层级	部门级				
06	责任部门	安全部				
3级(黄色)	责任人					
一、风险分析			应急处置			
重要危险有害因素		事故类型	现场发现事故人员立即根据《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向公司相关管理人员报告，并进行救援。 危化品泄漏现场处置措施： 11、立即停止作业，关闭设备和泵机电源、消除泄漏区域点火源，设置封堵点，进行封堵，收集泄漏的危化品。 12、交由安全部和维修部处理。 火灾事故现场处置措施： 11、立即关闭现场设备急停按钮和进出管道阀门。 12、启用灭火器、消防栓消防水设施扑灭初期火灾，若火势过大，则立即撤离并报警。 中毒事故现场处置措施： 1、在保证自身安全的条件下，立即帮助中毒窒息人员脱离现场，移至通风处。 2、当呼吸停止时，施行人工呼吸；心脏停止跳动时，施行胸外按压，促使自动恢复呼吸，同时拨打120急救电话。 注意事项： 1、救助人员要服从指挥，统一行动； 2、进入事故现场人员必须佩戴好个人防护用品； 3、抢救受伤人员（特别是重伤人员），一定要在现场或附近就地急救，切忌盲目长途护送到医院，以免延误抢救时间； 3、险情发生至现场恢复期间，应封锁现场，防止无关人员进入，发生意外；			
导致火灾、静电导致爆炸、使用非防爆工具、违章携带火源、飞溅进入人体导致中毒	火灾、爆炸 中毒					
二、防控措施			可燃气体报警器、静电夹接地线、设置防静电触摸球、设有应急水沟。 按照操作规程进行作业，作业前必须进行安全交底，安全员每日巡查。 作业培训合格，经常性进行岗位安全教育和操作规程培训。 灌装岗位要求穿戴防静电工作服等个人防护用品。			
三、管理信息						
检查项目	检查类别	周期				
作业人员是否规范穿戴劳动防护用品，作业过程是否安全装置完好性。	日常检查	每班				
灌装期内	定检/巡查	每月/每班				
	定检	每年一次				